

Prestart prace dekarские

1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem

Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekazesz słuchaczom. Przejrzyj też jeszcze raz IBWR dostarczoną przez Wykonawcę prac.

2. Schemat spotkania

a. Potrzebne materiały

- Lista obecności na spotkaniu
- Karta PRESTART
(znajdziesz ją w Lotus > Repozytorium Plików > Biuro Techniczne > Dział BHP > Inne > Procedury > Prestart)
- Wskazana jest plansza z grafikami obrazująca poszczególne czynności związane z wykonywanymi pracami. Wzór planszy można znaleźć w Repozytorium Plików dołączoną do wzoru IBWR dla danych prac. W sprawie zamówień na gotowe plansze należy kontaktować się z działem BHP.



b. Początek spotkania:

- ☐ Przygotuj miejsce spotkania, zadbaj aby pracownicy zostali uprzedzeni o spotkaniu. Spotkanie możesz zorganizować w miejscu, gdzie znajduje się plansza z grafikami.

3. Cel spotkania:

Celem spotkania jest **omówienie prac** planowanych na dzisiejszy dzień. Omówienie podziału zadań, sposobu wykonania, użycia niezbędnych maszyn i urządzeń, a także omówienie przewidywanych **zagrożeń i sposobów ich minimalizacji**.

4. Przebieg spotkania

W krótkich wypowiedziach przekaz pracownikom konkrety dotyczące poniższych punktów. Posiłkuj się grafikami.


Pracownicy powinni uzyskać informacje na temat:


A) Zadania do realizacji

- ☐ Wyjaśnij pracownikom, jaki zakres prac należy wykonać w tym dniu oraz jakie prace są przewidziane w najbliższej przyszłości.
- ☐ Wymień kolejność zadań. Zwróć uwagę na konieczność oceny bezpieczeństwa w miejscu pracy i wykonania zabezpieczeń przed rozpoczęciem pracy:

		
1. Zapoznaj pracowników z kartami charakterystyki stosowanych substancji niebezpiecznych. Wyposaż ich we wskazane w kartach środki ochrony indywidualnej.		


- ☐ Omów organizację prac przy wykonywanym aktualnie zadaniu

		
---	--	---

		 ☐ Odzież trudno zapalna  ☐ Gaśnica i koc ppoż
1. Stosuj trudnozapalną odzież oraz zachowaj bezpieczną odległość pomiędzy stanowiskami pracy		
	 ☐ Pożar  ☐ Wybuch  ☐ Zatrucie substancjami nieb.  ☐ Upadek z wysokości	 ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Wygrodzenie strefy  ☐ Odzież trudno zapalna  ☐ Gaśnica i koc ppoż
2. Gdy konieczne jest zdemontowanie barier ochronnych, uzyskaj zgodę osoby nadzorującej i wygrodź strefę niebezpieczną min. 2m od krawędzi		

B) Miejsca prowadzenia prac

- ☐ Wskaż miejsce na terenie budowy, np. budynek, poziom, obszar.
- ☐ Uwzględnij wpływ prac na przestrzeń publiczną oraz zadania wykonywane przez innych podwykonawców. Omów występujące zagrożenia i sposoby ich minimalizacji.

	 ☐ Upadek przedmiotów z wysokości  ☐ Potrącenie przez maszyny  ☐ Uderzenie, przygniecenie	 ☐  ☐  ☐  ☐  ☐ Wygrodzenie strefy
---	--	--

		 Siatki i balustrady
1. Obowiązuje zakaz transportowania ładunków ponad miejscami, w których mogą przebywać ludzie. Miejsce składowania materiałów oznakuj i wygrodź.		

- ☐ Wyjaśnij w jaki sposób odbywa się dojście do wskazanego miejsca.

	 Upadek przedmiotów z wysokości  Potrącenie przez maszyny  Uderzenie, przygniecenie	   Wygrodzenie strefy  Siatki i balustrady
1. Zachowaj drożność ciągów komunikacyjnych – dbaj o ich dobry stan. Materiały składuj w miejscach wyznaczonych. Zapewnij dojście do materiałów.		
	 Upadek przedmiotów z wysokości  Upadek z wysokości  Przewrócenie się rusztowania	   Kompletne poszycie podestów  Siatki i balustrady
2. Zastosuj odpowiednie urządzenie dostępowe: schodnię lub rusztowanie. Pamiętaj o barierach ochronnych na krawędziach.		

- ☐ Przygotuj niezbędne materiały, narzędzia i środki gaśnicze

		
1. W miejscu wykonywania pracy możesz przechowywać butle z gazami w liczbie odpowiadającej maksymalnie dziennemu zużyciu		


- ☐ Pamiętaj o właściwym przygotowaniu miejsca do prowadzenia prac dekarских

		
1. Najpierw usuń materiały palne, a te, których nie możesz usunąć zabezpiecz przed temperaturą oraz przed przemieszczaniem pod wpływem wiatru. Umieść podręczny sprzęt gaśniczy w zasięgu wzroku.		

- ☐ Wskaż osoby odpowiedzialne za uprzątnięcie miejsca prac po ich zakończeniu.
- ☐ **Wskaż osoby odpowiedzialne za kontrolę zagrożenia pożarem w miejscu prac po ich zakończeniu.**

C. Podziału obowiązków

- ☐ Powiedz, kto jest odpowiedzialny za nadzór nad pracami.
- ☐ Omów podział obowiązków przy pracach transportowych

		
- Podczas transportu, gdy jest to możliwe, korzystaj z maszyn - Pamiętaj o: zapewnieniu uprawnionych osób do obsługi urządzeń; niezbędnych pozwoleniach na użytkowanie urządzeń (np. decyzje UDT); wygradzeniu i oznakowaniu strefy niebezpiecznej		

- ☐ Omów organizację transportu ręcznego


	Przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego	
---	--	---



			
1. Obowiązkowo zapewnij wózki do transportu butli z gazem przystosowane do poruszania się po schodach 2. Mężczyzna może transportować ręcznie ładunki o masie do 30kg przy pracy stałej. Podczas transportu ręcznego pamiętaj o prawidłowej postawie: prosty kręgosłup, zgięte kolana			

- ☐ Pamiętaj o osobie odpowiedzialnej za pobranie sprzętu z magazynu.
- ☐ Utwórz mniejsze zespoły robocze i przydziel im obowiązki.

D. Wymaganego do wykonania pracy sprzętu i sposobu jego obsługi


- ☐ Wykonanie prac wymaga zabezpieczenia krawędzi

			
			
1. Pamiętaj, że pierwszeństwo mają zabezpieczenia zbiorowe, np. rusztowania ochronne. W przypadku braku takich rozwiązań pamiętaj o wygradzeniu strefy min. 2m od krawędzi			

	 Upadek z wysokości  Upadek przedmiotów z wysokości	     Wygradzenie strefy  Siatki i balustrady  Kompletne poszycie podestów
2. Upewnij się, że rusztowanie, na którym pracujesz, ma aktualny protokół odbioru. Stosuj środki ochrony indywidualnej przed upadkiem. Pamiętaj o porządku w miejscu pracy.		
	 Upadek z wysokości  Upadek przedmiotów z wysokości	     Wygradzenie strefy  Siatki i balustrady  Kompletne poszycie podestów
3. Do prac na niedużych wysokościach korzystaj z kompletnych rusztowań przestawnych lub podestów faraone.		


E. Występujących zagrożeń i sposobów ich minimalizacji



- ☐ Brak środków ochrony zbiorowej stwarza zagrożenie upadkiem z wysokości

	 Upadek z wysokości  Upadek przedmiotów z wysokości	  Wygródnieni strefy  Siatki i balustrady
1. Przed rozpoczęciem pracy każdorazowo oszacuj ryzyko i dobierz odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Zapoznaj się z bezpiecznym sposobem ich użytkowania.		



 MIN 0°C MAX 35°C MAX 5% MAX 440 kg	 Upadek z wysokości  Upadek przedmiotów z wysokości	  Wygródnieni strefy  Siatki i balustrady
2. Przed dopuszczeniem do wykonywania prac należy sprawdzić w instrukcji warunki użytkowania urządzeń chroniących przed upadkiem. Sotosowanie SOI powinno być poprzedzone szkoleniem dotyczącym zasad użytkowania.		


☐ Pamiętaj o specyfice pracy z gazami technicznymi

 MAX 35°C MAX 440 kg	 Pożar  Wybuch	  Wygródnieni strefy
--	---	---


		  Gaśnica i koc ppoż
1. Butle składuj w wyznaczonym miejscu w ażurowym zadaszonym koszu z odpowiednim oznakowaniem. Butle pełne i puste przechowuj na osobnych poziomach		
	 Pożar  Wybuch	     Wygródzeni strefy   Gaśnica i koc ppoż
2. Butle z gazami składuj na otwartej przestrzeni zachowując min. 1m odległości od składowanych materiałów		
	 Pożar  Wybuch	     Wygródzeni strefy   Gaśnica i koc ppoż
3. Wybierając miejsce do składowania butli z gazami zachowaj min. 3m odstępu od obiektów, studzienek i granicy działki oraz min. 8m odstępu od budynków, w których mogą znajdować się ludzie		



		
4. Butle można składować w kontenerach przy ścianie budynku o odporności co najmniej REI120 w odległości nie mniejszej niż 2m w poziomie i 9m w pionie od otworów okiennych		
		
5. Butle zabezpiecz przed możliwością przewrócenia i przed dostępem osób nieupoważnionych. Osobno przechowuj butle z gazami palnymi, obojętnymi i utleniającymi		
		
6. Na koszu z butlami zamieść oznakowanie ostrzegawcze. Zabezpiecz pojemnik przed dostępem osób nieupoważnionych. Butle pełne i puste składuj osobno.		




		
7. Butle należy przechowywać jednowartkowo, w pozycji pionowej, zabezpieczonej przed upadkiem, w koszach lub wózkach do transportu.		

- ☐ Zapoznaj się z kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych i przestrzegaj ich zapisów.

		
1. Gazy techniczne są trujące, łatwopalne i tworzą mieszanki wybuchowe. Zapoznaj się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej i stosuj zapisane w niej środki ochrony indywidualnej.		

F. Sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych

- ☐ Prace z użyciem mieszanki propan-butan stwarzają ryzyko pożaru lub wybuchu

		
1. Zawsze stosuj kołpaki i kołnierze ochronne zaworów butli		
		
2. W przypadku pożaru węża odetnij dopływ gazu		
		
3. W przypadku pożaru chłódź butle i otoczenie wodą. W miarę możliwości odetnij dopływ gazu. Gdy to niemożliwe, schładzaj butlę i czekaj na samoistne wypalenie. Płomień gaś tylko wtedy, gdy jest to konieczne, gdyż istnieje ryzyko ponownego samoczynnego lub wybuchowego zapłonu.		



- ☐ Wątpliwości konsultuj z przełożonymi lub pracownikami Warbud SA.
Pracuj bezpiecznie by w pełnym zdrowiu korzystać z owoców swojej pracy.

Pamiętaj o uzupełnieniu karty PRESTART